PLAN'AUTO — Atelier des indépendants

Réseau de mécaniciens indépendants · contact@planauto.fr

COMPTE-RENDU DE VISITE

avant achat d'un véhicule d'occasion

Référence	Visite du	Édité le
PA-2026-0039	17 juillet 2026	18 juillet 2026

VÉHICULE CONTRÔLÉ

BMW Série 1 — 118d Business

Immatriculation	GT-114-QS
1re mise en circulation	mars 2016
Kilométrage relevé	142 000 km
Énergie / boîte	Diesel · Automatique
N° de série (VIN)	WBA1V510X0V·····
Prix affiché	9 900 €

MISSION

L'Accompagnement PLAN'AUTO

Donneur d'ordre	Yassine Benali
Vendeur	Particulier — Marseille 12e (13012)
Mécanicien	Karim Benhaddou
Statut	Indépendant du réseau
SIRET	893 214 550 00018
Points contrôlés	32 points

SYNTHÈSE DU MÉCANICIEN

État général : Moyen

INDICE DE CONFIANCE **71 %**

26 conformes · 4 à surveiller · 2 à revoir

Véhicule globalement sain pour son âge et son kilométrage, sans trace de choc structurel ni d'anomalie sur l'essai routier. Deux réserves toutefois : une fuite d'huile au carter, encore modérée mais évolutive, et surtout aucun justificatif de remplacement de la courroie de distribution alors que l'échéance constructeur est dépassée. Ces deux postes représentent une dépense à court terme qu'il faut intégrer au prix d'achat.

Avis sur l'achat — Achat envisageable, sous réserve des travaux ci-dessous

MARGE DE NÉGOCIATION **900 à 1 400 €**

DÉTAIL DES POINTS DE CONTRÔLE

CARROSSERIE & STRUCTURE

- État général de la carrosserie
- Traces de choc ou de réparation
- Corrosion / points de rouille
- **Vitrages et optiques** — Impact de 8 mm en bas de pare-brise, hors champ de vision. Réparable.

PNEUMATIQUES & FREINAGE

- **Usure des pneumatiques** — Avant à 3 mm, arrière à 5 mm. Marque identique sur les quatre roues, usure régulière.
- Disques et plaquettes
- Frein à main / de stationnement

MOTEUR & MÉCANIQUE

- **Niveaux et fuites** — Suintement d'huile confirmé au niveau du joint de carter, dépôt gras sur le berceau.
- **Courroie de distribution** — Aucun justificatif présenté. Échéance constructeur dépassée au regard du kilométrage.
- Diagnostic électronique (OBD)
- Embrayage / convertisseur
- Système d'échappement & antipollution

INTÉRIEUR & ÉQUIPEMENTS

- État de l'habitacle
- Électronique & options
- **Climatisation** — Refroidit, mais performance en retrait. Recharge du circuit à prévoir.

ESSAI ROUTIER

- Comportement moteur
- Tenue de route & direction
- Boîte de vitesses
- **Bruits et vibrations** — Léger bruit de roulement à partir de 90 km/h, roulement arrière à surveiller.

TRAVAUX À PRÉVOIR ET ESTIMATION

Fourchettes indicatives main-d'œuvre comprise — ne valent pas devis

POSTE	CONSTAT	PRIORITÉ	ESTIMATION
Joint de carter d'huile	Fuite confirmée, à reprendre avant aggravation.	À traiter	350 – 550 €
Courroie de distribution	Remplacement à faire faute d'historique, kit complet + pompe à eau.	À traiter	550 – 800 €
Pneumatiques avant	Remplacement de la paire à prévoir sous six mois.	À prévoir	180 – 260 €
Recharge climatisation	Recharge et contrôle d'étanchéité.	À prévoir	90 – 140 €
Roulement arrière	Bruit naissant, à recontrôler dans 10 000 km.	À surveiller	—
Impact pare-brise	Réparation par injection, souvent prise en charge par l'assurance.	À surveiller	—
Total des travaux à engager			**1 170 – 1 750 €**

CONCLUSION

- ✓ Aucun dommage structurel ni sinistre non déclaré.
- ✓ Deux interventions à engager rapidement.
- ✓ Kilométrage cohérent avec l'usure constatée.
- ✓ 6 clichés joints au compte-rendu.

MÉCANICIEN

Karim Benhaddou
Indépendant du réseau · Marseille 12e

SIGNATURE

Portée. Constatations faites par un mécanicien indépendant du réseau PLAN'AUTO le jour de la visite, dans les conditions et le temps impartis par la formule souscrite. Ni expertise judiciaire, ni contrôle technique réglementaire, ni garantie sur l'état futur du véhicule ; les organes non démontables sans intervention lourde n'ont pas été ouverts. **Estimations.** Fourchettes indicatives destinées à la négociation, sans valeur de devis. **Confidentialité.** Compte-rendu remis au seul donneur d'ordre ; PLAN'AUTO n'intervient pas dans la transaction et n'a aucun lien avec le vendeur.